

## 잔재물 조사표

학교명	전북여자고등학교	대표자	한상재	전화번호	063-210-5900
소재지	전주시 덕진구 여산로 232(고랑동)			해체제거면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

### □ 잔재물 조사 현황

점검 사항						
조사 건물 수 (석면 해체 제거 건축물)		/		의심 잔재물 발견 건물 수		
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료 채취 개수	비 고
교사1동	1학년7반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			2층
교사1동	1학년8반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			2층
교사1동	1학년9반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			2층
교사1동	정보실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			2층
교사1동	교직원(남)휴게실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			2층
교사1동	2학년7반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			3층
교사1동	2학년8반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			3층
교사1동	2학년9반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			3층
교사1동	2학년10반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			3층
교사1동	수학교실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			3층
교사1동	영어교실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			3층
교사1동	교사연구실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			3층
교사1동	교직원(여)휴게실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			3층
교사1동	사회교실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
교사1동	수학교실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
교사1동	2학년6반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
교사1동	2학년5반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
교사1동	2학년4반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
교사1동	2학년교무실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
교사1동	2학년3반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
교사1동	2학년2반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
교사1동	2학년1반	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			4층

### □ 의심 물질(잔재물) 시료 채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

202 / . / .

조사자 (소속) 이정현  
(소속)

직급 : 건축사 성명 : 김민준 (서명)

직급 : 외부인사 성명 : 김동준 (서명)

조사자 (소속) 김복문  
(소속)

직급 : 학부보 성명 : 이민 (서명)

직급 : - 성명 : 이주안 (서명)

조사자 (소속) <sup>주부</sup> 부부  
 (소속) <sup>해부</sup> 해부  
 조사자 (소속) <sup>참여연대</sup> 참여연대  
 (소속) <sup>전북</sup> 전북  
 조사자 (소속) "  
 (소속)

직급 :  
 직급 :  
 직급 :  
 직급 : <sup>고등행정</sup> 고등행정  
 직급 : <sup>과장</sup> 과장  
 직급 :

성명 : <sup>최연주</sup> 최연주 (서명)  
 성명 : <sup>이미영</sup> 이미영 (서명) <sup>이미영</sup>  
 성명 : <sup>이근하</sup> 이근하 (서명)  
 성명 : <sup>홍우</sup> 홍우 (서명)  
 성명 : <sup>정영</sup> 정영 (서명)  
 성명 : <sup>정영</sup> 정영 (서명)