

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

석면잔재물 조사표

학교명	전북중	대표자	이상군	전화번호	211-0981
소재지	전주시 덕진구 쪽구름2길 22			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		1 (8개소)		의심 잔재물 발견 건물 수	
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관층	문서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
//	과학 2,3실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
//	체력강련실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
//	과학 2실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
//	여중계실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

// 행복교실
// 달의실
// 옥담

2019. 8. 5.

조사자
(모니터단
구성원)

(소속) 전북중학교

직급 : 단장

성명 : 이상군 (서명)

(소속) 전북중학교

직급 : 석면관리원

성명 : 오희재 (서명)

(소속) 전북중학교

직급 : 행복중학교

성명 : 김민서 (서명)

(소속) 전북대학교

직급 : 전북중학교

성명 : 이희재 (서명)

(소속) 아인인쇄사

직급 : 아인인쇄사

성명 : 나민서 (서명)

(소속) 전북중학교

직급 : 안전관리원

성명 : 최재호 (서명)

(소속) (주)상생환경건설

직급 : 환경대리인

성명 : 임재식 (서명)