

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 16.	학교명	경음초	전화번호	063-538-0167
시간	15:00 ~ :	소재지	경음시 수성로	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
350	행정동	저학년동					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
저학년동	2	1층 급식소	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
저학년동	2	1층 1학년2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
저학년동	2	1층 1학년1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
저학년동	2	1층 여구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
저학년동	2	1층 1학년3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
저학년동	2	1층 돌봄교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
행정동	1	1층 교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
행정동	1	1층 등산실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
행정동	1	1층 행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
저학년동 행정동	1, 2	1층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
행정동	1	2층 영어체험실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
행정동	1	2층 교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
행정동	1	2층 보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
저학년동	2	2층 연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 감기란 (소속) 해례 (유)개란 (소속) 정영미 (소속) 정음초 (소속) 정음초 (소속) 유미 전남대 석면환경센터 학교 (정음초) "	직급: 고급강기원 직급: 현상 된 노 직급: 사서/강 직급: 학부교 직급: 행정보무관 직급: 위관 연구원 국보관 교감	성명: 양 창근 성명: 리 수봉 성명: 신소영 성명: 김정자 성명: 리 태근 성명: 은 성복 은 성근 박 영익 김 미리	(서명) (서명) (서명) (서명) (서명) (서명) (서명) (서명) (서명)
---	---	--	--

불임 1 세부내역

[illegible]