

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황																
건축물 주소지 정읍시 마곡로 33																
건축 허가일(신고일)										준공일 2003.09.01.						
건축물 소유자의 성명 교육감										건축물 소유자의 주소 전북 전주시 전라북도교육청						
석면건축물안전관리인 성명 정성남										석면건축물안전관리인 주소						
2. 석면건축자재 관리 내용																
점검일																
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용	
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)				
배관 개스킷	기계실	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	낮음(5)	
배관 개스킷	발전기실	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	낮음(5)	
천장 텍스	1층 급식실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)		
칸막이 바라이트	1층 저학년동 남녀화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)		
칸막이 바라이트	1층 고학년동 남녀화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)		
칸막이 바라이트	1층 행정동 남녀화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)		
천장 텍스	1층 1-1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)		
천장 텍스	1층 1-2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)		
천장 텍스	1층 1학년교사연구실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)		
천장 텍스	1층 1-3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)		
천장 텍스	1층 돌봄교실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)		
천장 텍스	1층 교장실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)		
천장 텍스	1층 숙직실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)		
천장 텍스	1층 행정실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)		
천장 텍스	1층 시청각실	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1	4	낮음(4)		
천장 텍스	1층 저학년동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)		
3. 비고(특이사항 기재)																

절 재	제	실	장	교	장
	정성남	2018.6.21			
- 1 -					

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

2018.6.21.

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 정읍시 마곡로 33															
건축 허가일(신고일)										준공일 2003.09.01.					
건축물 소유자의 성명 교육감										건축물 소유자의 주소 전북 전주시 전라북도교육청					
석면건축물안전관리인 성명 정성남										석면건축물안전관리인 주소					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장 텍스	1층 행정동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	1층 고학년동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	1층 고학년동 상담실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4	낮음(5)	
천장 텍스	1층 고학년동 행정자료실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	4	낮음(5)	
천장 텍스	1층 고학년동 열린교실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	2층 저학년동 자료실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	낮음(5)	
천장 텍스	2층 2학년교사연구실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	2층 저학년동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	2층 2-1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	2층 2-2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	2층 2-3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	2층 한자	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	2층 보건실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	2층 교무실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	2층 방송실	0	2	1	0	0	0	0	0	1	2	1	7	낮음(7)	
천장 텍스	2층 영어센터	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	2층 6-1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
3. 비고(특이사항 기재)															

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 정읍시 마곡로 33															
건축 허가일(신고일)										준공일 2003.09.01.					
건축물 소유자의 성명 교육감										건축물 소유자의 주소 전북 전주시 전라북도교육청					
석면건축물안전관리인 성명 정성남										석면건축물안전관리인 주소					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장 텍스	2층 6-2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	2층 5-2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
칸막이 바라이트	2층 저학년동 남녀화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
칸막이 바라이트	2층 행정동 남녀화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
칸막이 바라이트	2층 고학년동 남녀화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	2층 저학년동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	2층 행정동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	2층 고학년동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	2층 6학년 교사연구실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	2층 5-1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	3층 저학년동 영어교실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	3층 저학년동 자료실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	3층 학교운영위원회실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	3층 저학년동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	3층 3-1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
3. 비고(특이사항 기재)															

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 정읍시 마곡로 33															
건축 허가일(신고일)								준공일 2003.09.01.							
건축물 소유자의 성명 교육감								건축물 소유자의 주소 전북 전주시 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 정성남								석면건축물안전관리인 주소							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장 텍스	3층 3-2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	3층 3-3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	3층 도서실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	3층 행정동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	3층 고학년동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	낮음(5)	
천장 텍스	3층 컴퓨터실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	3층 돌봄교실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
칸막이 바라이트	3층 저학년동 화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
칸막이 바라이트	3층 고학년동 화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
칸막이 바라이트	3층 행정동 화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	3층 4학년 자료실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	3층 4-1	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	3층 4-2	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	3층 45학년 교사연구실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	3층 주산교실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
3. 비고(특이사항 기재)															

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 정읍시 마곡로 33															
건축 허가일(신고일)										준공일 2003.09.01.					
건축물 소유자의 성명 교육감										건축물 소유자의 주소 전북 전주시 전리북도교육청					
석면건축물안전관리인 성명 정성남										석면건축물안전관리인 주소					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		바 스 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 향 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시 간 (점수)			
천장 텍스	3층 4-3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	3층 5-3	0	0	1	0	0	0	0	0	2	2	2	7	낮음(5)	
천장 텍스	4층 저학년동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	4층 행정동 복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음(5)	
천장 텍스	4층 교직원 휴게실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	낮음(5)	
천장 텍스	4층 로봇과학실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	4층 미술실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	4층 음악실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	4층 과학실	0	0	1	0	0	0	0	0	1	2	2	6	낮음(5)	
천장 텍스	4층 옥탑층 계단실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	낮음(5)	
3. 비고(특이사항 기재)															

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]