

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 정일여자중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1982	교사	3,580.61㎡	2 / 0
2	후관	1992	교사	1,404.08㎡	2 / 0
3	강당	1997	강당/체육관	1,368.45㎡	1 / 0
4	학생생활관	1994	생활관	133.41㎡	1 / 0
5	창고	1990	창고/차고	48.00㎡	1 / 0
6	체력훈련장	2006	강당/체육관	63.29㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	확보	미적용	안전확보	미실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강당	미확보	미적용	미평가	미실시
4	학생생활관	미확보	미적용	미평가	미실시
5	체력훈련장	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-04	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

정일여자중학교장

