

## 석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 1. 28	학교명	정일여자중학교	전화번호	063-530-3504
시간	15:30 ~ 16:30	소재지	전북 정읍시	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상


학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	본관동						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	1	과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		현관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1학년1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		가사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		숙직실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

붙임 1 세부내역

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	1	3학년6반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3학년5반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3학년4반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보건실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3학년3반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3학년2반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3학년1반	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복지실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		방송실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		진학지도실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		정보실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

조사자	(소속) 안전보건공단	직급: 4급	성명: 신효령	(서명) 
	(소속) YWCA	직급: 4급	성명: 윤영복	(서명) 윤영복
	(소속) 정일여중	직급: 학부	성명: 윤영복	(서명) 윤영복
	(소속) 정일여중	직급: 학부	성명: 양미선	(서명) 양미선
	(소속) 정일여중	직급: 교간	성명: 김유리	(서명) 김유리
	(소속) 정일여중	직급: 교사	성명: 이은선	(서명) 이은선
	(소속) 부산광역시교육청	직급: 강사	성명: 안종훈	(서명) 안종훈
	(소속) 정일여중	직급: 강사	성명: 장문애	(서명) 장문애
	(소속) 정일여중	직급: 강사	성명: 김다솜	(서명) 김다솜
	(소속) 정일여중	직급: 사무실	성명: 박현라	(서명) 박현라
	(소속)	직급:	성명:	(서명)
	(소속)	직급:	성명:	(서명)





석면 해체·제거 참여자별 업무 체크리스트(석면모니터단)

학교명: 정일여중

공정명: 잔재물점검(1차)

점검 날짜: 2022.1.24.

시점	제 크 항 목	적합	부적합	비고
사전점검	사전 청소와 비품. 집기 이동은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	위생설비, 작업안내판 등이 규정대로 되었는가?	✓		
	비닐보양, 음압기 설치, 폐기물반출로는 문제 없는가?	✓		
	작업자 안전교육, 호흡보호구 등 규정된 보호장비 지급은 제대로 이루어 졌는가?	✓		
	비산정도 측정기는 정 위치에 배치가 완료 되었는가?	✓		
	작업 전 음압기는 제대로 설치 되어 있가?	✓		
	작업자를 위한 위생설비는 규정대로 설치되었는가?	✓		
	감시창은 작업공간 내부를 잘 볼 수 있게끔 설치 됐는가?	✓		
	사전청소로 잔재물은 완전히 제거 되었는가?	✓		
작업 후	작업완료후 송풍식으로 공기를 불어 공기포집을 했는가?	✓		
	잔재물이 발견되거나 공기질 측정에서 기준 이상일 경우 습식-진식-습식으로 정밀 재청소를 하였는가?	✓		
	비닐 보양을 뜯은 뒤 사후 청소는 지침대로 하는가?	✓		
총 평				

[illegible]