

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황(정산중학교)

건축물 주소지 : 전라북도 정읍시 정산면 능교신기길 12-20

건축 허가일(신고일) :

준공일 : 1978.12.5.

건축물 소유자의 성명 : 전라북도교육감 김승환

건축물 소유자의 주소 : 전북 전주시 완산구 흥산로 111 전라북도교육청

석면건축물안전관리인 성명 : 김태경

석면건축물안전관리인 주소

2. 석면건축자재 관리 내용

점검일 2017년 6월 19일

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		바 식 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 가 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 사 간 (점수)			
텍스	2학년교실	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	8	낮음	유지관리
텍스	1학년교실	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	8	낮음	유지관리
텍스	과학실	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	1	7	낮음	유지관리
텍스	3학년교실	0	0	1	0	0	0	1	0	2	2	2	8	낮음	유지관리
텍스	미술실	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	5	낮음	유지관리
텍스	보건상담실	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	0	4	낮음	유지관리
텍스	도서실	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	5	낮음	유지관리
텍스	체육실	0	0	1	0	0	0	1	0	0	2	1	5	낮음	유지관리
텍스	2층복도	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음	유지관리
텍스	공유면적	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음	유지관리
타일	화장실	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	2	5	낮음	유지관리

3. 비고(특이사항 기재)

결 재	계	행정실장	교 장
재 관	유지관리	김지선	김종범