

석면 잔재물 조사표

학교명	전일고등학교	대표자	이준호	전화번호	063-239-3096
소재지	전북특별자치도 전주시 완산구 우전로 249			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항						
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		2동	의심 잔재를 발견 건물 수	0		
세부 내역						
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무		발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관동	1층 이사장실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1층 행정실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1층 탕비실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1층 교무실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1층 교무실 복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	4층 자율학습실 복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	옥상층	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
체육관동	1층 보일러실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1층 남,여 화장실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			
	1층 창고	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
		해	당	없	음
확인결과 (개선여부 등 의견)	이상없음				

2024. 8. 5.

조사자	소속	직위	성명	서명
	전일고등학교	교감	이상준	이 상 준
	전일고등학교	행정실장	문혜진	문 혜 진
	전일고등학교	주무관	김경령	김 경 령
	전일고등학교	주무관	이협	이 협
	태호 건축사 사무소	외부전문가	소태호	
	건축사 사무소 현즈	감리인	정상민	정 상 민
	참여연대	시민단체	이근하	이 근 하
	학부모	학부모	강해연	강 해 연
	학부모	학부모	유미나	유 미 나