

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 8. 19.	학교명	전주고등학교	전화번호	063-285-0213
시간	16:00 ~ :	소재지	전북 전주시 완산구 권삼득로 2(중노송동)	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교명	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
전주고	유도관						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
기숙사	1	유도관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 전주고등학교	직급: 교감	성명: 태 동 표
(소속) 전주고등학교	직급: 석면안전관리인	성명: 전 동 옥
(소속) 전주고등학교	직급: 학부모	성명: 소 만 호
(소속) 전주고등학교	직급: 학부모	성명: 임 은 주
(소속) 전주YWCA협의회	직급: 민간단체	성명: 김 동 호
(소속) 알파건축사사무소	직급: 전문가	성명: 최 민 성
(소속) (유)승일건설	직급: 시공사	성명: 박 종 혁
(소속) 현즈건축사사무소	직급: 석면해체감리	성명: 정 상 민
(소속) 전주교육지원청	직급: 담당자	성명: 김 남 규

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 08. 05	학교명	전주고등학교	전화번호	063-285-0213
시간	16:00 ~ :	소재지	전북 전주시 완산구 권삼득로 2(중노송동)	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교명	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
전주고	기숙사	대강당	소강당				

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
기숙사	1	학습실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
대강당	2	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
소강당	1	유도관	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			안전문제, 2차정검

(소속) 전주고등학교	직급: 교감	성명: 태 동 표	(서명)
(소속) 전주고등학교	직급: 석면안전관리인	성명: 전 동 옥	(서명) 전동옥
(소속) 전주고등학교	직급: 학부모	성명: 소 만 호	(서명) 소만호
(소속) 전주고등학교	직급: 학부모	성명: 임 은 주	(서명) 임은주
(소속) 전주YWCA협의회	직급: 민간단체	성명: 김 동 호	(서명) 김동호
(소속) 알파건축사사무소	직급: 전문가	성명: 최 민 성	(서명) 최민성
(소속) (유)승일건설	직급: 시공사	성명: 박 종 혁	(서명) 박종혁
(소속) 현즈건축사사무소	직급: 석면해체감리	성명: 정 상 민	(서명) 정상민
(소속) 전주교육지원청	직급: 담당자	성명: 김 남 규	(서명) 김남규