

석면건축물 관리대장(위해성평가서)

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 임실군 지사면 충효로 2469 본관															
건축 허가일(신고일) 1975. 11. 24.								준공일 1975. 11. 24.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 홍산로 111							
석면건축물안전관리인 성명 주무관 김우리								석면건축물안전관리인 주소 전북 임실군 지사면 충효로 2469							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017. 12. 13.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 가주자 수 (점수)	구역외 사용 빈도 (점수)	구역외 사용 시간 (점수)			
천장재	본관1층 본관-03	2	0	1	1	1	0	0	0	0	2	0	7	낮음	유지관리
천장재	본관2층 본관-06	2	0	1	1	1	0	0	0	1	2	2	10	낮음	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

계	행정실장	교	장	결
김우리	신원	김우리		재

석면건축물 관리대장(위해성평가서)

1. 건축물 현황

건축물 주소지 전북 임실군 지사면 충효로 2469 화장실

건축 허가일(신고일) 1991. 11. 18.

준공일 1991. 11. 18.

건축물 소유자의 성명 전라북도교육감

건축물 소유자의 주소

전북 전주시 완산구 홍산로 111

석면건축물안전관리인 성명 주무관 김우리

석면건축물안전관리인 주소

전북 임실군 지사면 충효로 2469

2. 석면건축자재 관리 내용

점검일 2017. 12. 13.

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 식 상 태 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 현 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 약 의 사 용 빈 도 (점수)	구 약 의 사 용 시 간 (점수)			
천장재	화장실 천정-01	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	낮음	유지관리

3. 비고(특이사항 기재)

210mm×297mm[백상지 80g/m²(재활용품)]

계	행정실장	교	장	결
가	장	장	장	장

석면건축물 관리대장(위해성평가서)

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 임실군 지사면 충효로 2469 사위장															
건축 허가일(신고일) 1986. 12. 30.								준공일 1986. 12. 30.							
건축물 소유자의 성명 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 홍산로 111							
석면건축물안전관리인 성명 주무관 김우리								석면건축물안전관리인 주소 전북 임실군 지사면 충효로 2469							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017. 12. 13.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장재	사위장(폐 지창고) 천정-01	2	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	4	낮음	유지관리
3. 비고(특이사항 기재)															

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

계	행정실장	교	장	결
김우리	신원	김영		