

석 면 잔 재 물 조 사 표

학교명	전주대학교사범대학부설고등학교	대표자	홍덕인	전화번호	063-220-9505
소재지	전주시완산구천장로 313			해체제거면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

■ 점 검 일 : 2023. 1 . 19 . (17:00~18:15)

■ 석면의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검사항			
조사건물 수 (석면해체제거건축물)	본관동	의심 잔재물 발견 개소	0

■ 세부내역

연번	공간명		의심잔재물 유무		발견장소	시료채취 개수	비고
	층수	실명					
1	지하2층	가사실습실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	바닥재제거시	0	본관동
2		매점	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
3		복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
4		계단창고	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
5	1층	과학실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
6		과학실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
7		소담실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
8		인성인권부실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
9		교장실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
10		교무실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
11		방송실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
12		남교사휴게실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
13		여교사휴게실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
14	2층	교목실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無	300평이내 정원정비, 지붕재제거	0	본관동
15		보건실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
16		영어교과1실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
17		영어교과2실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
18		영어교과준비실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
19		수학교과1실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
20		수학교과2실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
21		수학교과준비실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동

22		2층 탈의실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
23	3층	과학실3	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
24		꿈노트1실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
25		꿈노트2실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
26		꿈노트복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
27		전산실1	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
28		전산실2	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
29		서버실, 복도	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
30		3층 탈의실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
31	4층	3학년교무실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
32		특별실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동
33	5층	세미나실	<input type="checkbox"/> 有	<input checked="" type="checkbox"/> 無		0	본관동

■ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	일부지역 정밀하게 재확인 필요 있으나, 잔재물은 없음.				

조사자
(모니터단)

(소속) 전주사대부고 직책:

석면안전관리인

김도복 모
위부전문가
남여연대

성명:

김신표
김희정
소태호
이군하