

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 전주대학교사범대학부설고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관동	1983	교사	9,334.35㎡	4 / 2
2	창고동	2005	창고/차고	113.00㎡	1 / 0
3	체육관동	2009	강당/체육관	2,012.00㎡	3 / 0
4	기숙사동	2011	기숙사/합숙소	1,046.00㎡	3 / 0
5	도서관동	2011	도서실	970.00㎡	4 / 0
6	식생활관	2004	급식실/식당	699.79㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관동	미확보	미적용		미실시
2	체육관동	확보	전체적용		미실시
3	기숙사동	확보	전체적용		미실시
4	도서관동	확보	전체적용		미실시
5	식생활관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-09-29	출력일자	2018-09-26
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

전주대학교사범대학부설고등학교장

