

## 석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 2.	학교명	전주여자고등학교	전화번호	063-710-8100
시간	17:00 ~ 18:00	소재지	전북전주 구전주 불대내 6길 14	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
320	영관관						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
영관관	2층	음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	3층	"	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"		합동	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"		박물관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"		자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"		1층 복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"		1층 계관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"		2층 계관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"		3층 계관실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"		유학생비서	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속)	전주교유지원팀	직급:	6급	성명:	장은주(서명)
(소속)	전북 YWCA	직급:	사무관	성명:	모은주(서명)
(소속)	전주여고	직급:	학부교	성명:	김연라(서명)
(소속)	전주여고	직급:	교무	성명:	김유은(서명)
(소속)	전주여고	직급:	주무관	성명:	이재하(서명)
(소속)		직급:		성명:	(서명)