

<첨 부> 석면잔재물 조사표 양식

석면잔재물 조사표

학교명	전주여고	대표자	장해송	전화번호	063-710-5500
소재지	전북 전주시 덕진구 모래내6길 14			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)		2	의심 잔재물 발견 건물 수		
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
식생활관		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
동창회관		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			


□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2022 . 1. 7.

잔재물점검 참석 명단

2022. 1. 17.(월) 14:00 ~

순번	소속	직급	성명	서명	비고
1	전주여고	교장	장태송	장태송	
2	전주여고	행정실장	이재민	이재민	
3	전주여고	석면건축물 안전관리인	김용현	김용현	
4	전주여고	학부모	박승복	박승복	
5	한국여성소비자연합	민간단체	유향민	유향민	
6	(주)하늘석면연구소	전문가	주리연	주리연	
7	(주)빛드림건설	석면해체	김리연		
8	전주교육지원청	감독	강선희	강선희	