

석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황

건축물 주소지 전북 전주시 덕진구 모래내 6길 14
(전주시 덕진구 인후동 2가 35-1)

건축 허가일(신고일)

준공일

건축물 소유자의 성명 전리북도교육감

건축물 소유자의 주소

석면건축물안전관리인 성명 오 장 진

석면건축물안전관리인 주소

2. 석면건축자재 관리 내용

점검일 : 2017.6.15.

점검자 : 오장진 (서명)

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 • 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 스 넵 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유지 • 보수 형태 (점수)	유지 • 보수 빈도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장텍스	동창회관1층 화장실			1			1						2	5	유지관리
천장텍스	동창회관1층 공유														
천장텍스	동창회관1층 화장실														
천장텍스	동창회관1층 공유														
천장텍스	후관2층 8강의실	1		1			1				2	2	7	5	유지관리
천장텍스	후관2층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관2층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관2층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관2층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관2층 교무실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관2층 휴게실	1		1			1				2	2	7	5	유지관리
천장텍스	후관2층 공유	1		1			1				2	2	7	5	유지관리
천장텍스	후관3층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 ·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바인딩 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 ·보수 형태 (점수)	유지 ·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천장텍스	후관3층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관3층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관3층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관3층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관3층 일반교실	1		1			1			2	2	2	9	5	유지관리
천장텍스	후관3층 자료실	1		1			1				2	2	7	5	유지관리
천장텍스	후관3층 공유	1		1			1				2	2	7	5	유지관리
천장 밤라이트	후관2층 화장실														
천장 밤라이트	후관2층 화장실														
천장 밤라이트	후관3층 화장실														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 공용	1		1			1				2	1	6	5	유지관리
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 방														
천정텍스	기숙사 1층 공용	1		1			1				2	1	6	5	유지관리

건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
		바닥 상태 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지·보수 형태 (점수)	유지·보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
천정텍스	별관1층 연수실														
천정텍스	별관1층 공유														
천정텍스	별관2층 과학실	1		1			1				2	2	7	5	유지관리
천정텍스	별관2층 공유														
천정텍스	별관2층 상담실														
천정텍스	별관2층 동아리실														
천정텍스	별관2층 공유														
천정텍스	별관3층 과학실	1		1			1				2	2	7	5	유지관리
천정텍스	별관3층 공유														
천정텍스	별관3층 음악실														
천정텍스	별관3층 공유														
천장 밤라이트	별관1층 화장실														
천장 밤라이트	별관2층 화장실														
천장 밤라이트	별관3층 화장실														
천장텍스	도서관1층 도서관	1		1			1			1	2	2	8	5	유지관리
천장텍스	도서관1층 화장실														
천장텍스	도서관1층 열람실	1		1			1			1	2	2	8	5	유지관리
천장 밤라이트	도서관1층 화장실														
천장텍스	생활관1층 동아리실	1		1			1			1	2	2	8	5	유지관리
바닥타일	생활관1층 동아리실														
천장텍스	식당1층 식당														
천장텍스	식당1층 영양사실														

3. 비고(특이사항 기재)