



의뢰인	전주삼천초등학교			접수일자	2023년 10월 11일
시료명	급수관수	접수번호	N11000074	채수일자	2023년 10월 11일
채수장소	전라북도 전주시 완산구 성지산로 38 (삼천동1가, 전주삼천초등학교) 본관 당직실				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

[illegible]

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]



의뢰인	전주삼천초등학교			접수일자	2023년 10월 11일
시료명	급수관수	접수번호	N11000075	채수일자	2023년 10월 11일
채수장소	전라북도 전주시 완산구 성지산로 38 (삼천동1가, 전주삼천초등학교) 식생활관				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

[illegible]

2023년 10월 16일

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]



의뢰인	전주삼천초등학교			접수일자	2023년 10월 11일
시료명	급수관수	접수번호	N11000076	채수일자	2023년 10월 11일
채수장소	전라북도 전주시 완산구 성지산로 38 (삼천동1가, 전주삼천초등학교) 강당 1층 남화장실				
채수방법	검사기관직접채수	검사목적	정기검사	의뢰근거	-

[illegible]

전북대학교 물환경연구센터장



[국립환경과학원 지정 먹는물수질검사기관 제51호]