

석면 잔재물 조사표

조사일	2023. 1. 20.	학교명	전주용흥초등학교	전화번호	063-227-4636
시간	15:00 ~	소재지	전북 전주시 완산구 삼천천 변1길 16(삼천동1가)	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상
					<input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교명	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
용흥초	본관동	도서관동	예능동				

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	1	1~4층	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관동	2	3~4층	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
예능동	3	2~4층	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 전주용흥초등학교

직급: 교장

성명: 김 숙 현

(소속) 전주용흥초등학교

직급: 석면안전관리인

성명: 김 경 호

(소속) 전주용흥초등학교

직급: 학부모

성명: 박 수 경

(소속) 전주용흥초등학교

직급: 학부모

성명: 정 윤 희

(소속) 전주YWCA협의회

직급: 민간단체

성명: 조영호

(소속) 알파건축사사무소

직급: 전문가

성명: 최 민 성

(소속) (주)하늘석면기술연구원

직급: 석면해체감리

성명: 구 지 연

(소속) 아남건설

직급: 현장대리인

성명: 황 재 일

(소속) 전주교육지원청

직급: 교체 검사자

성명: 윤 주 영

(소속) 전주교육지원청

직급: 담당 주무관

성명: 권 다 현

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

(서명)

붙임 1 세부내역

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관동	1	식당(1층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		영양사실 등(1층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		홀(1층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		숙식직,등사실 (1층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교무실(1층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		정보실(1층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도(2층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교장실(2층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		행정실(2층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		화장실(2층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보관실(2층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		과학실(2층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		회의실(3층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		문서실(3층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		컴퓨터실(3층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도(3층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		계단실(4층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도(4층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
도서관동	2	도서관(3층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		컴퓨터실(4층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
예능동	3	음악실(2층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도(2층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		복도(3층)	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			