








교내 먹는 물 정수기 정밀 점검사진

장소 : 전주영생고 본관동, 급식소, 체육관

점검일 : 2020.9.23.

NO	사 진 대 지	NO	사 진 대 지
1		2	
내 용	본관동 중앙현관 1층(대용량-디엔택)	내 용	본관동 3층(대용량-디엔택)
NO	사 진 대 지	NO	사 진 대 지
3		4	
내 용	본관동 4층(대용량-디엔택)	내 용	3층 도서관(대용량-동양정수)
NO	사 진 대 지	NO	사 진 대 지
5		6	
내 용	체육관(대용량-디엔택)	내 용	급식소(대용량-디엔택)

NO	사 진 대 지	NO	사 진 대 지
7		8	
내 용	본교무실(청호나이스)	내 용	2교무실(청호나이스)
NO	사 진 대 지	NO	사 진 대 지
9		10	
내 용	교장실(청호나이스)	내 용	3학년 교무실(청호나이스)
NO	사 진 대 지	NO	사 진 대 지
11		12	
내 용	행정실(청호나이스)	내 용	1학년 교무실(청호나이스)

NO 13	사 진 대 지	NO 14	사 진 대 지
			
내 용	2학년 교무실(청호나이스)	내 용	보건실(청호나이스)

