

석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 8. 8.	학교명	전주조촌초등학교	전화번호	063-213-0560
시간	15:00 ~ 16:00	소재지	전북 전주시 덕진구 쪽구름로 39	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
조촌초등학교	3동사	5동사					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
3동사	1	논술교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		수학교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		계단실및복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
5동사	2	1층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		3층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		4층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		사무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		5층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

(소속) 노무법인 미루	직급: 노무사	성명: 이웅봉	(서명)	
(소속) YWCA	직급: 시민단체	성명: 박대석	(서명)	
(소속) 학부모(조촌초등학교)	직급: 학부모	성명: 강현경	(서명)	
(소속) 학부원(조촌초등학교)	직급: 학부원	성명: 방귀자	(서명)	
조사자 (소속) 이노베이션건축사사무소	직급: 건축사	성명: 이현숙	(서명)	
(소속) 조촌초등학교	직급: 조교	성명: 최창규	(서명)	
(소속) 조촌초등학교	직급: 행정실장	성명: 임현배	(서명)	
(소속) 전주교육지원청	직급: 시책팀장	성명: 김설라	(서명)	
(소속)	직급:	성명:	(서명)	