

석면 잔재물 조사표










조사일	2021. 08. 09.	학교명	줄포중학교	전화번호	063-580-7484
시간	15:00 ~ 17:00	소재지	전라북도 부안군 줄포면 부안로 938	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
줄포중	본관						

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
본관(1층)	01	교사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	기술 가정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	통합교육 지원실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	준비실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	복도1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	복도2	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	도서실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속)	외부전문가	직급:	건축사	성명:	최민성	(서명)	
(소속)	강산환경연합	직급:	사무국장	성명:	이은숙	(서명)	
(소속)	간리	직급:	건축사	성명:	정상민	(서명)	
(소속)	//	직급:	//	성명:	김현영	(서명)	
(소속)	죽도동장	직급:	학부장	성명:	박지현	(서명)	
(소속)	"	직급:	교장	성명:	김기철	(서명)	
(소속)	"	직급:	교장	성명:	전병국	(서명)	
(소속)	부안교육지원청	직급:	시설장	성명:	조남기	(서명)	
(소속)	//	직급:	공업장	성명:	정은식	(서명)	
(소속)	//	직급:	시설장	성명:	김승규	(서명)	

[illegible]