

## 석면 잔재물 조사표







조사일	2022. 01. 16.	학교명	줄포자동차공고	전화번호	063-580-7486
시간	11:00 ~ 12:00	소재지	전라북도 부안군 줄포면 우포로 10	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
줄포자동차공고	기숙사						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
기숙사(1층)	01	101	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	102	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	103	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	104	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	현관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	만남의방	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	방	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	화장실1	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
	01	홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 외부전문가 직급: 건축사 성명: 최 민성 (서명)   
 (소속) 석면 환경 관리 직급: 사무국장 성명: 이 은-슬 (서명)   
 (소속) 직급: 학부교수 성명: 박 대-해 (서명)   
 (소속) 부안군청 직급: 시설장 성명: 김승국 (서명)   
 (소속) 줄포자동차공고 직급: 행정팀장 성명: 우 지-하 (서명)   
 (소속) 줄포자동차공고 직급: 행정팀장 성명: 김현도 (서명)   
 (소속) 직급: 성명: (서명)   
 (소속) 직급: 성명: (서명)   
 (소속) 직급: 성명: (서명)   
 (소속) 직급: 성명: (서명)

[illegible]