

## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

석면 해체·제거업자명 (상호) (유) 대산건설	현장명(공사명·작업명)	전주신흥고 도서관, 기숙사 석면텍스 해체 공사	
	현장 소재지	전라북도 전주시 완산구 서원로 399	
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20180502	의뢰자 : (유) 대산건설
	전화번호	063-561-0466	대표자 : 강 민 호

2. 측정기간 - 2018년 11월 03일

### 3. 측정결과

시료번호	측정 위치	측정시간(분)	측정 결과(f/cc)	초과여부
ASS1103-1	부지경계선1	240	-	검출한계미만
ASS1103-2	부지경계선2	240	-	검출한계미만
ASS1103-3	부지경계선3	240	-	검출한계미만
ASS1103-4	부지경계선4	240	-	검출한계미만
ASS1103-5	위생설비입구	40	0.002	기준치이하
ASS1103-6	작업장주변	120	0.002	기준치이하
ASS1103-7	음압기배출구	40	-	검출한계미만

### 4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018년 11월 일

석면스토리(주)



석면해체·제거업자 (유) 대산건설 귀하