

석면농도측정 결과표

1. 작업장 개요

| | | | | | |
|--------------------|----------------|---------------------------|-----|---------|--|
| 석면해체·제거업자명 (상호) | 현장명(공사명·작업명) | 전주신흥고 도서관, 기숙사 석면텍스 해체 공사 | | | |
| | 현장 소재지 | 전라북도 전주시 완산구 서원로 399 | | | |
| | 석면해체·제거작업 신고번호 | 전주-20180502 | 의뢰자 | (유)대산건설 | |
| | 전화번호 | 063-561-0466 | 대표자 | 강민호 | |

2. 측정기간 - 2018년 11월 03일

3. 측정자(분석자 포함)

| 성 명 | 자격종목 및 등급 | 자격등록번호 | 비고 |
|-------|-----------|-------------|-----|
| 최 양 호 | 대기환경기사 | 79608601743 | 측정자 |
| 김 진 성 | 환경관련학과 | - | 분석자 |

4. 측정결과

| 순번 | 시료명 | 측정 위치 | 측정시간(분) | 유량((ℓ/min) | 측정농도(개/cm³) | 초과여부 |
|----|-----|------------|---------|------------|-------------|-------|
| 1 | #1 | 도서관 3F 계단실 | 100 | 10.24 | 0.004 | 기준치이하 |
| 2 | #2 | 도서관 3F 계단실 | 100 | 10.44 | 0.002 | 기준치이하 |

5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"

「산업안전보건법 시행규칙」 제80조의12에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.

2018년 11월 일

석면스토리(주)

