

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 수곡초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1985	교사	1,315.00㎡	1 / 0
2	식생활관	2009	급식실/식당	192.00㎡	1 / 0
3	유치원	2011	교사	223.00㎡	1 / 0
4	황토교실	2009	실습실/특별교실	105.00㎡	1 / 0
5	사택	1976	사택	41.00㎡	1 / 0
6	창고	1983	창고/차고	33.00㎡	1 / 0
7	다목적교실	2016	교사	309.51㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	식생활관	확보	전체적용	미평가	미실시
3	유치원	확보	전체적용	미평가	미실시
4	황토교실	미확보	미적용	미평가	미실시
5	다목적교실	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-08	출력일자	2018-10-04
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

수곡초등학교장

