

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 정읍남초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동1	2000	교사	3,955.00㎡	3 / 0
2	교사동2	1986	교사	1,968.00㎡	3 / 0
3	강당	1997	강당/체육관	599.00㎡	1 / 0
4	창고	1994	창고/차고	48.00㎡	1 / 0
5	창고	1972	창고/차고	52.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동1	확보	미적용	안전확보	미실시
2	교사동2	미확보	미적용	미평가	미실시
3	강당	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-04	출력일자	2018-10-08
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

정읍남초등학교장

