

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 서신초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사동1	1984	교사	1,574.00㎡	2 / 0
2	교사동2	1970	교사	165.00㎡	1 / 0
3	숙직실동	1977	숙직실	33.00㎡	1 / 0
4	창고1	1965	창고/차고	28.00㎡	1 / 0
5	창고2	1983	창고/차고	35.00㎡	1 / 0
6	다목적강당	2009	강당/체육관	350.00㎡	1 / 0
7	급식소	2010	급식실/식당	135.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사동1	확보	미적용	미확보	전체실시
2	교사동2	미확보	미적용	미평가	미실시
3	다목적강당	확보	전체적용	미평가	미실시
4	급식소	확보	전체적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-04	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

서신초등학교장

