

## 서신초등학교 석면건축물 관리대장(별관)

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 정읍시 소성상평로 405-1															
건축 허가일(신고일)										준공일 1970.10.25.					
건축물 소유자의 성명 : 전라북도교육감										건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111 전라북도교육청					
석면건축물안전관리인 성명 안경임										석면건축물안전관리인 주소 전라북도 정읍시 소성상평로 401-5					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017.6. 5.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조 치 내 용
		비산성 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역외 사용 빈도 (점수)	구역외 사용 시간 (점수)			
텍스	도서실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	(상) 낮음	지속적인 유지관리
텍스	별관복도	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	"	"
이하빈칸															
3. 비고(특이사항 기재)															

## 서신초등학교 석면건축물 관리대장(본관)

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 정읍시 소성상평로 405-1															
건축 허가일(신고일)										준공일 1984.11.5.					
건축물 소유자의 성명 : 전라북도교육감										건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111 전라북도교육청					
석면건축물안전관리인 성명 안경임										석면건축물안전관리인 주소 전라북도 정읍시 소성상평로 401-5					
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017. 6. 5.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위해성 등급	조치 내용
		바닥 상태 (점수)	손상 상태 (점수)	석면 함유량 (점수)	진동 (점수)	기류 (점수)	누수 (점수)	유지 · 보수 형태 (점수)	유지 · 보수 빈도 (점수)	상주 인원 또는 거주자 수 (점수)	구역의 사용 빈도 (점수)	구역의 사용 시간 (점수)			
텍스	본관2층 영어교실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	(5) 낮음	지속적인 유지관리
텍스	본관2층 계단실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	"	"
텍스	본관2층 6학년교실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	"	"
텍스	본관2층 5학년교실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	"	"
텍스	본관2층 4학년교실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	"	"
텍스	본관2층 3학년교실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	"	"
텍스	본관2층 2학년교실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	"	"
텍스	본관2층 1학년교실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	"	"
텍스	본관2층 복도	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	"	"
3. 비고(특이사항 기재)															

## 서신초등학교 석면건축물 관리대장(유치원)

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전라북도 정읍시 소성상평로 405-1															
건축 허가일(신고일)								준공일 1994.11.3.							
건축물 소유자의 성명 : 전라북도교육감								건축물 소유자의 주소 전라북도 전주시 완산구 홍산로 111 전라북도교육청							
석면건축물안전관리인 성명 안경임								석면건축물안전관리인 주소 전라북도 정읍시 소성상평로 401-5							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017. 6. 5.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내 용
		바 식 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 형 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 위 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시 간 (점수)			
텍스	본관1층 유치원 (자료실)	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	(5) 낮음	자물쇠 유지관리
텍스	본관1층 유치원교실	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	1	"
텍스	본관1층 복도	0	0	1	0	1	0	1	1	2	2	2	10	1	"
이하빈칸															
3. 비고(특이사항 기재)															