

석면농도측정 결과보고서

석면해체·제거작업 신고번호		전주-20210243		
신고현장	현장명 (공사명·작업명)	전주 중산초 석면해체 제거공사	전화번호	063-561-6175
	소재지	전북 전주시 완산구 중산중앙로 9-10		
신 고 인	석면해체·제거업자명 (상호)	(주)웅빈건설	고용노동부 등록번호	5512

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도측정 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

2021년 07월 일

신고인(석면해체·제거업자) (주)웅빈건설 (서명 또는 인)

광주지방고용노동청전주지청장 귀하

첨부서류	별지 제17호의10서식의 석면농도측정 결과표
------	--------------------------

현장명: 전주 중산초 석면해체 제거공사



## 석면농도측정 결과표

### 1. 작업장 개요

석면해체 · 제거업자명	현장명(공사명 · 작업명)	전주 중산초 식당 석면해체 제거공사			
	현장 소재지	전북 전주시 완산구 중산중앙로 9-10			
	석면해체 · 제거작업 신고번호	전주-20210243	업체명	(주)웅빈건설	
	전화번호	063-561-6175	대표자	유진웅	

### 2. 측정기간 - 2021년 07월 28일

### 3. 측정자(분석자 포함)

성 명	자격종목 및 등급	자격등록번호	비고
최 양 호	대기환경기사	79608601743	측정자
김 진 성	환경관련학과	-	분석자
이 경 순	대기환경기사	97206140401T	분석자

### 4. 측정결과

순번	시료명	측정 위치	측정시간(분)	유량(ℓ/min)	측정농도(개/cm³)	초과여부
1	#1	1F 식당	100	10.4	0.0033	기준치미만
2	#2		100	10.3	0.0033	기준치미만
3	#3		100	10.6	0.0021	기준치미만
4	#4		100	10.6	0.0042	기준치미만
5	#5		100	10.7	0.0028	기준치미만
6	#6		100	10.5	0.0023	기준치미만
7	#7	1F 영양사실, 휴게실	100	10.5	0.0023	기준치미만
8	#8		100	10.6	0.0032	기준치미만
			-이하여백-			

### 5. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 별첨 후면 참조"

※ 결과통보시간 : 17:55

「산업안전보건법 시행규칙」 제183조에 따라 석면농도를 측정하고 그 결과를 위와 같이 제출합니다.


2021년 07월 일

석면스토리(주)




석면해체 · 제거업자 (주)웅빈건설 귀하

❖ 별첨 1. 측정 위치 도식도















## 6. 석면농도측정 사진대장-1

시 료 채 취 사 진					
시 료 번 호	#1~3	시 료 번 호	#4~6	시 료 번 호	#7~8
시료채취부위	1F 식당	시료채취부위	1F 식당	시료채취부위	1F 영양사실, 휴게실
분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만	분 석 결 과	석면 0.01개/cm³ 미만
					



## ❖ 별첨 2. 측정 위치 도식도

연번	측정 전 점검 사항	점검 사진		비고
1	석면자재 위치 별 완전 제거 여부			
2	작업장 바닥 등 표면에 제거대상 물질의 조각, 육안으로 보이는 부스러기와 표면에 퇴적된 먼지 등 잔재물 존재 여부			
3	작업장 바닥이 젖어 있거나 물이 고여 있지 않는지 여부			
4	폐기물이 밀폐 공간 내에 존재하지 않고 모두 반출되었는지 여부			
5	밀폐막이 손상되지 않고 외부로부터 작업장이 차폐되어 있는지 여부			
6	송풍기 등을 이용하여 석면이 제거된 표면, 먼지가 침천될 수 있는 작업장 표면, 시료채취 위치 주변 등 작업장 내 침천된 분진을 충분히 비산 시킨 후 시료채취 여부			
특이 사항				

❖ 별첨 석면조사기관지정서

제2020-120006호

## 석면조사기관 지정서(변경)

<b>기관명</b>	석면스토리(주)	
<b>소재지</b>	(55072) 전라북도 전주시 완산구 싑고개로 21 (용복동) 103호(50-3번지)	
<b>대표자성명</b>	주영곤	
<b>지정사항</b>	<b>총 대행(지정) 한 계</b>	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	<b>관할 지역 대행(지정) 한 계</b>	사업장(0)개소, 근로자(0)명
	<b>대행(지정) 지역</b>	

※ 준수사항  
 1. 석면조사기관은 고용노동부장관 또는 지방노동관서장의 자료제출요구 및 점검에 적극 협조해야 한다.  
 2. 석면조사기관으로 지정받은 기관은 「산업안전보건법」에서 정하는 사항을 준수하여야 한다.  
 3. 그 밖의 기타사항

※ "지정사항" 및 "준수사항"에는 지정기관의 종류에 따라 필요한 사항을 추가로 적거나 필요 없는 사항은 삭제합니다.

『산업안전보건법』 제120조에 따라 석면조사기관으로 지정합니다.

2020. 6. 9.

**광주지방고용노동청장**

