

석면 잔재물 조사표

조사일	2019. 8. 2.	학교명	전주중산초등학교	전화번호	063-220-6570
시간	8/2:00~14:00	소재지	전북 전주시 완산구 중산중앙로 9-10	해제제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 이상 <input type="checkbox"/> 800m2 미만










☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
1	후관동						

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
후관	1	보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			6-1반
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			6-2반
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			6-3반
		6연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		음악실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		학생자치실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		상담실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			6-4반
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			6-5반
		3다목적실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		수업나눔실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		제1영어실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		영어체험실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교직원휴게실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		피아노실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		피아노창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		컴퓨터1실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		방과후행정실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		돌봄교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			꿈
		돌봄교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			사랑
		돌봄교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			지혜

건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			5-1반
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			5-2반
		보통교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			5-3반
		5연구실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		창의융합 과학실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		자료실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		교육복지실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		1다목적실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		2다목적실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		4층계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		계단실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
		복도 및 홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			4층
		복도 및 홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			3층
		복도 및 홀	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			2층

작성자	소속: 전주중산초등학교	직책: 교장	성명: 장 기 선	
작성자	소속: 전주중산초등학교	직책: 석면안전관리인	성명: 이 철 호	
작성자	소속: 전주중산초등학교	직책: 학부모	성명: 김 현 진	
작성자	소속: 전주중산초등학교	직책: 학부모	성명: 김 정 희	
작성자	소속: 전주중산초등학교	직책: 학부모	성명: 김 경 은	
작성자	소속: 전주중산초등학교	직책: 학부모	성명: 최 성 희	
작성자	소속: 대한환경운동본부	직책: 민간단체	성명: 이 정 수	
작성자	소속: 안전보건명장건설(주) (주) 안전환경기술	직책: 외부전문가	성명: 김 병 곤	
작성자	소속: 대한환경운동본부	직책: 외부전문가	성명: 임 공 택	
작성자	소속: 단명 건축사사무소	직책: 감리자	성명: 김 정 희	