

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 감곡초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사(본관)	1994	교사	1,927.00㎡	2 / 0
2	시청각실	1994	실습실/특별교실	324.00㎡	1 / 0
3	급식소	2001	급식실/식당	249.00㎡	1 / 0
4	창고	1983	창고/차고	53.00㎡	1 / 0
5	창고	1975	창고/차고	40.00㎡	1 / 0
6	강당	2011	강당/체육관	789.00㎡	1 / 0
7	감곡초등학교병설유치원 유치원	2001	교사	277.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사(본관)	확보	미적용	미확보	전체실시
2	시청각실	미확보	미적용	미평가	미실시
3	급식소	미확보	미적용	미평가	미실시
4	강당	확보	전체적용	미평가	미실시
5	감곡초등학교병설유치원 유치원	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-04	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

감곡초등학교장