

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 한국치즈과학고등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사(본관)	1980	교사	2,871.30㎡	3 / 0
2	창고	1980	창고/차고	59.40㎡	1 / 0
3	실습동	2013	실습실/특별교실	945.00㎡	3 / 0
4	기숙사동	2014	기숙사/합숙소	1,355.76㎡	4 / 0
5	학교기업동	2016	기타	467.80㎡	2 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사(본관)	미확보	미적용		미실시
2	실습동	확보	전체적용		미실시
3	기숙사동	확보	전체적용		미실시
4	학교기업동	확보	전체적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-02	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

한국치즈과학고등학교

