



석면건축물 관리대장

1. 건축물 현황															
건축물 주소지 전북 군산시 서수면 황등서로 351-8															
건축 허가일(신고일) 1971.08.31								준공일 1971.08.31.							
건축물 소유자의 성명 김승환(교육감)								건축물 소유자의 주소 전북 전주시 완산구 홍산로 111							
석면건축물안전관리인 성명 방정철								석면건축물안전관리인 주소 전북 군산시 서수면 황등서로 351-8							
2. 석면건축자재 관리 내용															
점검일 2017. 6. 22.															
건축 자재	위치	물리적 평가			잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지 · 보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가			위 해 성 평 가 점 수	위 해 성 등 급	조치 내용
		바 스 성 (점수)	손 상 상 태 (점수)	석 면 함 유 량 (점수)	진 동 (점수)	기 류 (점수)	누 수 (점수)	유 지 · 보 수 향 태 (점수)	유 지 · 보 수 빈 도 (점수)	상 주 인 원 또 는 거 주 자 수 (점수)	구 역 의 사 용 빈 도 (점수)	구 역 의 사 용 시간 (점수)			
텍스	화장실(천장)	2	2	1	0	0	0	2	1	2	1	2	13	낮음	
밤라이트	강당(식당 조리실 천장)	2	2	1	0	0	0	2	1	2	1	2	13	낮음	
밤라이트	관사(화장실 천장)	2	2	1	0	0	0	2	1	2	1	2	13	낮음	
밤라이트	강당(식당, 조리 실 칸막이)	2	2	1	0	0	0	2	0	1	1	1	10	낮음	
슬레이트	창고(뒷편 지붕)	2	2	1	0	1	0	2	0	0	1	0	9	낮음	
슬레이트	숙직실(보일러실 지붕)	2	2	1	0	1	0	2	0	0	1	0	9	낮음	
3. 비고(특이사항 기재)															