



< 군산 금암초등학교 부1 창고동 >

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
									* 석면의심자재 없음.

* 건축 자재 별 그림 범례

전장재

바닥재

벽재

보온재

배관재

기타물질

불철재

내화피복재

지붕재

퀵막이

비석면

* 건축 자재 인식표

시료 번호

시료 위치

건축 자재 (함유물)

석면 함유 시료

시료 번호

시료 위치

건축 자재

석면 비함유 시료

* 건축 물 명 :
부1 창고동
* 건축물 소재지 :
전북 군산시 서수면
향동서로 351-8
* 석면 조사, 분석 기관:
(주)진포환경컨설팅
* 조사일자: 2014.07.31
* 층 구 분 : 지상1층
* 동별연면적 :
40.50 m²