

R - 2
슬레이트
백석면 14%

< 군산 금암초등학교 부2 창고동 >

*슬레이트 겹이음 경사각 : (1.1),(1.16) 적용

시료 번호	시료 채취 위치	건축 자재	동일 물질 구역	석면함유 자재 면적	석면 종류	석면 함유량(%)	위해성 평가 점수	위해성 등급	관리 방안
R - 2	창고 지붕	슬레이트(지붕재)	창고 슬레이트 지붕재	20.06 m ²	백석면	14%	7점	낮음	

*건축자재별 그림 범례

천장재

바닥재

벽재

보온재

배관재

기타물질

불철재

내외피복재

지붕재


칸막이

비석면

*건축자재 인식표

시료 번호	
시료 위치	건축자재 (함유율)

석면 함유 시료



석면 비함유 시료

*건축물명 : 부2 창고동
*건축물소재지 : 전북 군산시 서수면 향동서로 351-8
*석면조사·분석기관: (주)진포환경건설링
*조사일자: 2014.07.31
*층구분: 지상1층
*동별연면적: 43.40 m²