

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 08 . 04.	학교명	금암초등학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 서수면 황등서로 351-8	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	조리실	관사					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
조리실	01	조리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
조리실	01	영양사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
조리실	01	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
관사	02	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 군산교육지원청 직급: 시정교사 성명: 조 현 K 김민호

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 08 . 04.	학교명	금암초등학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 서수면 황등서로 351-8	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	조리실	관사					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
조리실	01	조리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
조리실	01	영양사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
조리실	01	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
관사	02	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 말음 건설 직급: 소장 성명: 서 봉국 (서봉국)

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 08 . 04.	학교명	금암초등학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 서수면 황등서로 351-8	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	조리실	관사					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
조리실	01	조리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	-		
조리실	01	영양사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	-		
조리실	01	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	-		
관사	02	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	-		
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) (주)아셈환경정밀원 직급: 관리 성명: 김희룡 (해제제거)

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 08 . 04.	학교명	금암초등학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 서수면 황등서로 351-8	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	조리실	관사					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
조리실	01	조리실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
조리실	01	영양사실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
조리실	01	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
관사	02	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 살맛나는 평생 실현 연세 직급: 사무국장 성명: 문규옥 문규옥

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 08 . 04.	학교명	금암초등학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 서수면 황등서로 351-8	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	조리실	관사					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
조리실	01	조리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
조리실	01	영양사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
조리실	01	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
관사	02	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 금암초등학교 직급: 교장 성명: 강준희 서명: 서명준희

석면 잔재물 조사표

조사일	2022. 08 . 04.	학교명	금암초등학교	전화번호	
시간	14 : 00 ~ 15 : 00	소재지	군산시 서수면 황동서로 351-8	해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상
					<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
	조리실	관사					

☐ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
조리실	01	조리실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
조리실	01	영양사실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
조리실	01	창고	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
관사	02	화장실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

조사자 (소속) 김영호 직급: 행정주무관 성명: 이주영 (서명) 김영호