

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 개야도초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1985	교사	412.53㎡	1 / 0
2	과학실및급식소(동관동)	1998	급식실/식당	220.21㎡	1 / 0
3	교장실(목욕탕)	1970	기타	29.75㎡	1 / 0
4	창고1	1972	창고/차고	26.44㎡	1 / 0
5	사택3	2009	사택	69.75㎡	1 / 0
6	관사1(사택2)	1989	사택	33.05㎡	1 / 0
7	창고2	1983	창고/차고	29.75㎡	1 / 0
8	샤워실(창고3)	1973	샤워실	19.83㎡	1 / 0
9	화장실	1995	화장실	8.70㎡	1 / 0
10	체육실(다목적교실)	2016	강당/체육관	130.00㎡	1 / 0
11	관사2(사택1)	2002	사택	87.12㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	과학실및급식소(동관동)	미확보	미적용		미실시
3	체육실(다목적교실)	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

개야도초등학교장

