

석면 잔재물 조사표

조사일	2018. 1. 14.	학교명	발산초등학교	전화번호	
시간	15:00 ~ 16:00	소재지		해제제거 면적	<input type="checkbox"/> 800m2 이상
					<input checked="" type="checkbox"/> 800m2 미만

☐ 조사대상

학교번호	건 물 번 호						
	01	02	03	04	05	06	07
후관동/강당	미술실	컴퓨터실	시뮬레이션실	복도/계단	강당	체육교구실	체육자료실

☐ 석면 의실물질(잔재물) 조사결과

세 부 내 역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비고
				시료수	시료번호	
후관동	01- 미술실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동	02- 컴퓨터실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동	03- 시뮬레이션실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동	04- 복도/계단		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	05- 강당		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	06- 체육교구실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	07- 체육자료실		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
강당동	08- 현관		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
후관동	09- 식생활관		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
			<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

(소속) 취재 건축사사무소

(소속) 발산초

(소속) 발산초

(소속) 발산초

(소속) 발산초

(소속) 발산초

(소속) 발산초

직급: 건축사

직급: 학부교수

직급: 학부교수

직급: 학부교수

직급: 교감

직급: 수무관

성명: 임준순

성명: 박도영

성명: 임수지

성명: 박민규

성명: 이경리

성명: 장경미

관장장비실천인용분위 단체.
 건축사사무소 백연 외부전문가

박광희
 백 우 현