



2018.12.28 ~ 2019.01.14  
강남동 1층 석면제거

발산초등학교 창고동 지상1층 평면도

발산초등학교 강당동 지상1층 평면도

시료번호	시료채취 장소	건축자재	동일구역	면적 (㎡)	석면종류	함유율 (%)	위해성 평가점수	위해성 등급	기관명
H A - 0 1	창고 천장	발라이트	-	82.72	백석면	9%	11	낮음	도면번호
H A - 0 2	창고 벽체	발라이트	-	36.18	백석면	9%	11	낮음	조사일자
H A - 0 1	강당 천장	텍스	교구자료실, 현관	269.00	백석면	4%	11	낮음	조사기관
발산초등학교									유한회사 올림환경기술원

건축자재 인식표

1. 천장재 A. 텍스
2. 바닥재 B. 슬레이
3. 벽체 C. 발라이트
4. 지붕재 D. 석
5. 보온재 E. 폼
6. 단열재 F. 타
7. 분무재 G. 유리섬
8. 개스킷
9. 내화피복재
10. 기타물질



석면분말을 검출구역

발산초등학교

WL-14-0730-

2014. 7. 3