

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 창오초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1979	교사	833.47㎡	1 / 0
2	화장실	1976	화장실	16.52㎡	1 / 0
3	창고	1976	창고/차고	33.05㎡	1 / 0
4	식생활관	2005	급식실/식당	97.00㎡	1 / 0
5	사택	1990	사택	47.16㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	식생활관	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

창오초등학교장

