

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산대성중학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1966	교사	1,126.62㎡	3 / 0
2	동관	1972	교사	610.50㎡	2 / 0
3	서관	1971	교사	268.83㎡	3 / 0
4	식당(식생활관)	1972	급식실/식당	122.10㎡	1 / 0
5	목공실	1976	실습실/특별교실	69.85㎡	1 / 0
6	창고(창고1)	1972	창고/차고	42.23㎡	1 / 0
7	화장실	1994	화장실	65.52㎡	2 / 0
8	창고(창고2)	2008	창고/차고	64.80㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	확보	미적용	안전확보	미실시
2	동관	미확보	미적용		미실시
3	서관	미확보	미적용		미실시
4	식당(식생활관)	미확보	미적용		미실시
5	목공실	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산대성중학교장

