

〈첨 부〉 조사표 양식

석면 잔재물 조사표

학교명	군산대야초	대표자		전화번호	451-2905
소재지	전북 군산시 대야면 대야관동로 14-13			해체제거 면적	<input type="checkbox"/> 800㎡이상 <input checked="" type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항			
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	290	의심 잔재물 발견 건물 수	

세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
제1유닛		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
제2유닛		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)	이상의 양상.				

조사자
(모니터단 구성원)

2017. 7. 8.
 (소속) 군산교육청 직급 : 주무관
 (소속) 대야초등학교 직급 : 교장
 " 주무관

성명 : 주영준 (서훈) 주영준
 성명 : 한복명 (서훈) 한복명
 정연우 (서훈) 정연우

군산대학교 석면조사팀
 실장인 조영철
 조영철
 "

심동섭 심동섭
 윤영 윤영
 김지현 김지현
 김민정 김민정