

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산금광초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1988	교사	2,357.19㎡	3 / 0
2	신관(후관동)	2002	교사	1,522.20㎡	2 / 0
3	서고(창고)	1970	창고/차고	49.90㎡	1 / 0
4	변소(화장실)	1985	화장실	77.22㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용	미평가	미실시
2	신관(후관동)	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-05
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산금광초등학교장

