



군산시



수신 군산제일고등학교장

(경유)

제목 건축물 저수조 수질검사성적서 발급

수도법 제33조(위생상 조치) 및 같은 법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 해야 하는 소독위생조치 등)의 규정에 따라 의뢰하신 저수조 수질검사 신청에 대하여 아래와 같이 수질검사성적서를 보내드리니 건축물 또는 시설의 이용자에게 공지(게시)하여 주시기 바랍니다.

1. 검체내용

대상시설	군산제일고등학교	관 리 자	시설담당
신 청 일	2024.9.23.(접수번호:47394)	채 수 일	2024.9.23.
채수장소	신청인 입회, 저수조 또는 해당 저수조로부터 가장 가까운 수도꼭지		

2. 수질검사결과

검사항목	잔류염소	pH	색도	탁도	일반세균	총대장균군	대장균
수질기준	0.1~4.0mg/ ℓ	5.8~8.5	5도이하	0.5NTU이하	100CFU/ml이하	불검출/100 ml	불검출/100 ml
검사결과	0.37	7.0	0.7	0.02	0	불검출	불검출

끝.



주무관 **문성호** 수질관리계장 **지희명** 관리계장 대결 09/27 수도과장 전결
박수현

협조자

시행 수도과-15531 (2024. 9. 27.) 접수 군산제일고등학교-11842 (2024. 9. 27.)
우 54078 전북특별자치도 군산시 시청로 17 / www.gunsan.go.kr
전화 063-454-5383 /전송 063-454-6043 /msh6492@korea.kr / 공개