

잔재물 조사표

조사일	2018. 8. 8.	학교명	군산제일중학교	전화번호	063-440-3199
시간	~	소재지	군산시 계곡로 142	해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡ 이상 <input type="checkbox"/> 800㎡ 미만

□ 조사대상

학교번호	건물번호					
	01	02	03	04	05	06
	본관	동계산				

□ 석면 의심물질(잔재물) 조사결과

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
본관	4층	3-2교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	3-3교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	3-4교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	3-5교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	3-6교실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교무실	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	도서관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	1층	복도	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	/	이-1-01	창문
"	"	인성인재관	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	/	이-1-02	바닥
"	"	생물관	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

※ 공간이 부족한 경우 후면에 추가 표시할 것

(소속) 안전보건 담당 직급 : 차장 성명 : 윤재복 (서명)
 (소속) 살맛나는 평생실현담당 직급 : 사무국장 성명 : 문기욱 (서명)
 (소속) 제1인공학교 직급 : 학부주 성명 : 이정희 (서명)
 (소속) 제1인공학교 직급 : 학부주 성명 : 이미라 (서명)
 (소속) 푸른환경연구소 직급 : 과장 성명 : 최성찬 (서명)
 (소속) 제1인공학교 직급 : 장부주 성명 : 권복라 (서명)
 제1인공학교 교장 성명 : 엄기운 (서명)
 제1인공학교 성명 : 박지호 (서명)

세부 내역						
건물명	건물번호	조사공간	의심 잔재물 유무	시료채취		비 고
				시료수	시료번호	
본 과	1층	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교차로	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교차로	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교차로	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	교차로	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	정원	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	1	01-1-03	서버실
"	"	정원	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본 과	지하	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
본 과	1층	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
"	"	복도	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			

※ 지하 1층 (3개)는 구내제안공방에 의해 지정 분담기반인
 일대일 노대 리를 정면기반연속으로 이 분담 처리 함.