

# 군산제일중학교 석면건축물 관리대장

## 1. 건축물 현황

|               |                        |                |  |
|---------------|------------------------|----------------|--|
| 건축물 주소지       | 전라북도 군산시 경기장로 142(조촌동) |                |  |
| 건축허가일(신고일)    | 2002. 12. 13.          | 준공일            | 2004. 1. 19.                                 |
| 건축물 소유자의 성명   | 학교법인경암학원이사장 김관배        | 건축물소유자의 주소     | 전라북도 군산시 경기장로 142(조촌동)                       |
| 석면건축물안전관리인 성명 | 박재형                    | 석면건축물안전관리인의 주소 | 전라북도 군산시 진포1길 10, 104동 1504호<br>(수송동, 현대아파트) |

## 2. 석면 건축자재 관리 내용

점검일자 2018.3.2.

| 건축<br>자재 | 위치         | 물리적평가 |     |           | 잠재적 손상가능성 평가 |    |    | 건축물유지.보수에<br>따른 손상가능성 평가 |                 | 인체노출 가능성 평가            |                 |                 | 위해성<br>평가<br>점수 | 위해성<br>등급 | 조치<br>내용 |
|----------|------------|-------|-----|-----------|--------------|----|----|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
|          |            | 손상상태  | 비산성 | 석면<br>함유량 | 진동           | 기류 | 누수 | 유지.<br>보수<br>형태          | 유지.<br>보수<br>빈도 | 상주<br>인원<br>또는<br>거주자수 | 구역의<br>사용<br>빈도 | 구역의<br>사용<br>시간 |                 |           |          |
| 천정재      | 본관<br>지하1층 | 0     | 0   | 1         | 0            | 0  | 0  | 1                        | 1               | 2                      | 2               | 2               | 9               | 낮음        | 유지관리     |
| 천정재      | 본관 1층      | 0     | 0   | 1         | 0            | 0  | 0  | 1                        | 1               | 2                      | 2               | 2               | 9               | 낮음        | 유지관리     |
| 천정재      | 본관 2층      | 0     | 0   | 0         | 0            | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 석면철거      | 해당없음     |
| 천정재      | 본관 3층      | 0     | 0   | 0         | 0            | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 석면철거      | 해당없음     |
| 천정재      | 본관 4층      | 0     | 0   | 1         | 0            | 0  | 0  | 1                        | 1               | 2                      | 2               | 2               | 9               | 낮음        | 유지관리     |
| 천정재      | 본관 옥탑층     | 0     | 0   | 0         | 0            | 0  | 0  | 0                        | 0               | 0                      | 0               | 0               | 0               | 석면철거      | 해당없음     |

## 3. 비교(특이사항 기재)

※ 석면건축물의 평가 및 조치방법 개정 (환경부 고시 제2016-231호, 2017.1.1.)

-> 위해성 등급별 조치방법 (기존) 1등급~5등급으로 구분 (변경) 낮음, 중간, 높음으로 구분

| 결 | 계   | 행정실장 | 교장  |
|---|-----|------|-----|
| 재 | 박재형 | 최정숙  | 엄기윤 |

## 군산제일중학교 석면건축물 관리대장

### 1. 건축물 현황

|               |                        |                |  |  |  |
|---------------|------------------------|----------------|--|--|--|
| 건축물 주소지       | 전라북도 군산시 경기장로 142(조촌동) |                |  |  |  |
| 건축허가일(신고일)    | 1998. 1. 30            | 준공일            | 1층 1998.7.8, 2층 2000.3.18, 3층 2001.9.25      |  |  |
| 건축물 소유자의 성명   | 학교법인경암학원이사장 김관배        | 건축물소유자의 주소     | 전라북도 군산시 경기장로 142(조촌동)                       |  |  |
| 석면건축물안전관리인 성명 | 박재형                    | 석면건축물안전관리인의 주소 | 전라북도 군산시 진포1길 10, 104동 1504호<br>(수송동, 현대아파트) |  |  |

### 2. 석면 건축자재 관리 내용

점검일자 2018.3.2.

| 건축<br>자재 | 위치         | 물리적평가 |     |           | 잠재적 손상가능성 평가 |    |    | 건축물유지.보수에<br>따른 손상가능성 평가 |                 | 인체노출 가능성 평가            |                 |                 | 위해성<br>평가<br>점수 | 위해성<br>등급 | 조치<br>내용 |
|----------|------------|-------|-----|-----------|--------------|----|----|--------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|----------|
|          |            | 손상상태  | 비산성 | 석면<br>함유량 | 진동           | 기류 | 누수 | 유지.<br>보수<br>형태          | 유지.<br>보수<br>빈도 | 상주<br>인원<br>또는<br>거주자수 | 구역의<br>사용<br>빈도 | 구역의<br>사용<br>시간 |                 |           |          |
| 천정재      | 특별교실<br>1층 | 0     | 0   | 1         | 0            | 0  | 0  | 1                        | 1               | 2                      | 2               | 2               | 9               | 낮음        | 유지관리     |
| 천정재      | 특별교실<br>2층 | 0     | 0   | 1         | 0            | 0  | 0  | 1                        | 1               | 2                      | 2               | 2               | 9               | 낮음        | 유지관리     |

### 3. 비고(특이사항 기재)

※ 석면건축물의 평가 및 조치방법 개정 (환경부 고시 제2016-231호, 2017.1.1.)

-> 위해성 등급별 조치방법 (기존) 1등급~5등급으로 구분 (변경) 낮음, 중간, 높음으로 구분

| 결 | 계   | 행정실장 | 교장  |
|---|-----|------|-----|
| 재 | 박재형 | 최정숙  | 안기운 |