



군산시



수신 군산제일중학교장

(경유)

제목 건축물 저수조 수질검사성적서 발급

수도법 제33조(위생상 조치) 및 같은 법 시행규칙 제22조의3(대형건축물등의 소유자등이 해야 하는 소독위생조치 등)의 규정에 따라 의뢰하신 저수조 수질검사 신청에 대하여 아래와 같이 수질검사성적서를 보내드리니 건축물 또는 시설의 이용자에게 공지(게시)하여 주시기 바랍니다.

1. 검체내용

대상시설	제일중학교	관 리 자	시설담당
신 청 일	2023. 3. 21.(접수번호:017541)	채 수 일	2023. 3. 21.
채수장소	신청인 입회, 저수조 또는 해당 저수조로부터 가장 가까운 수도꼭지		

2. 수질검사결과

검사항목	잔류염소	수소이온농도	색도	탁도	일반세균	총대장균군	대장균
수질기준	0.1~4.0mg/ ℓ	5.8~8.5	5도이하	0.5NTU이하	100CFU/ml이하	불검출/100 ml	불검출/100 ml
검사결과	0.18	7.2	0.4	0.05	0	불검출	불검출
종합판정	적 합						

끝.

군산시청



주무관

원●규

주무관

정●구

관리계장

대결 03/29
박●현

수도과장

전결
이●실

협조자

시행 수도권-5354 (2023. 3. 30.) 접수 군산제일중학교-2944 (2023. 3. 30.)
우 54078 전라북도 군산시 시청로 17, (조촌동) / www.gunsan.go.kr
전화 063-454-5383 / 전송 063-452-8177 / abcda@korea.kr / 공개