

〈첨 부〉 조사표 양식


석면 잔재물 조사표

학교명	관산지육초	대표자		전화번호	063-461-3686
소재지	전북 관산시 지곡동 504.			해체제거 면적	<input checked="" type="checkbox"/> 800㎡이상 <input type="checkbox"/> 800㎡미만

□ 석면 의심물질(잔재물) 육안조사 점검현황

점검 사항					
조사건물 수 (석면해체제거 건축물)	1동 (본관)	의심 잔재물 발견 건물 수			
세부 내역					
건물명	건물번호	의심 잔재물 유무	발견 장소	시료채취 개수	비 고
본관		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			
		<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無			

□ 의심 물질(잔재물) 시료채취 정보

연 번	시료번호	공간명	채취위치	건축자재	비고
확인결과 (개선여부 등 의견)					

2021. 1. 2.

조사자
(모니터단 구성원)

(소속) 관산지육초 직급 : 주무관

성명 : 박주환

(소속) 지곡초등학교 직급 : 교감

성명 : 최철원

광남초등학교

주무관

이승호

학부수

이승호

"

대한교과서출판사

강지혜

무지현

이재성

한국산업안전보건공단

조재성