

# 학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산중앙초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1986	교사	2,392.62㎡	3 / 0
2	후관	1990	교사	1,618.74㎡	3 / 0
3	서관	1982	교사	3,110.67㎡	3 / 0
4	강당(체육관)	1992	강당/체육관	925.12㎡	1 / 0
5	야구부연습장	2005	기타	530.08㎡	1 / 0
6	창고2	1984	창고/차고	74.00㎡	1 / 0
7	창고1	1988	창고/차고	36.00㎡	1 / 0
8	창고및숙직실	1977	창고/차고	127.62㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	확보	미적용	미확보	전체실시
2	후관	미확보	미적용	미평가	미실시
3	서관	미확보	미적용	미평가	미실시
4	강당(체육관)	미확보	미적용	미평가	미실시

○ 기준일자

조사일자	2018-10-11	출력일자	2018-10-11
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산중앙초등학교장