

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산문화초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	본관	1970	교사	3,395.79㎡	3 / 0
2	후관	1983	교사	2,694.63㎡	3 / 0
3	직원휴게실	1977	기타	120.51㎡	1 / 0
4	창고1	1972	창고/차고	55.44㎡	1 / 0
5	창고2	1983	창고/차고	21.60㎡	1 / 0
6	식생활관	2007	급식실/식당	589.79㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	본관	미확보	미적용		미실시
2	후관	미확보	미적용		미실시
3	식생활관	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-01
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산문화초등학교장

