

학교시설 내진보강 현황

○ 학교/기관명 : 군산남초등학교

○ 건물내역

번호	건물명칭	건축년도	건물용도	연면적	층수(지상/지하)
1	교사1동(본관)	1984	교사	3,501.00㎡	3 / 0
2	교사2동(후관)	1982	교사	1,800.00㎡	4 / 0
3	창고1	1983	창고/차고	57.00㎡	1 / 0
4	야구부휴게실	2001	기타	30.00㎡	1 / 0
5	야구부사위장	2002	사위실	23.00㎡	1 / 0
6	실내야구연습장	2012	강당/체육관	339.00㎡	1 / 0

○ 내진성능

번호	건물명칭	성능확보여부	확보방법		
			내진설계	성능평가	내진보강
1	교사1동(본관)	확보	미적용	미확보	전체실시
2	교사2동(후관)	미확보	미적용		미실시
3	실내야구연습장	미확보	미적용		미실시

○ 기준일자

조사일자	2017-12-10	출력일자	2018-10-02
------	------------	------	------------

※ 상기 자료는 학교시설통합정보시스템(EduBuil)에 등록된 현황자료를 기준으로 작성됨

군산남초등학교장

